


# „FLORIAN”

„Florian” Zakład Usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Krotoszyn, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 71 733 5889, NIP 621-154-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)



Rozdrażew dnia 10.05.2024 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku przy ul. **Rynek nr 1/1 w Rozdrażew**  
dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Urząd Gminy Rozdrażew**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kuchennym jest możliwość podłączenia piecyka grzewczego o mocy 8kw na pelet do przewodu kominowego nr 1 po uprzednim wyłączeniu kuchni węglowej i zabezpieczeniu przewodu kominowego wkładem stalowym o średnicy fi 150. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kuchennego podłączyć do przewodu kominowego nr 5. Należy wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia kuchennego.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Przewód kominowy nr 1 o średnicy 14x14 cm należy poszerzyć do prawidłowego zamontowania wkładu kominowego żaroodpornego o średnicy fi 150.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i Urząd Gminy Rozdrażew

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Bartłomiej Pługowski*  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

„Florian” Zakład Usług Kominiarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Światych Sierogów 2/19  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29



MISTRZ KOMINIARSKI  
*Bartłomiej Pługowski*  
Nr UPW 0002633

legenda:  
▀ przewód dymowy  
W przewód wentylacyjny  
X przewód spalinowy  
pp pochłaniacz pary



# „FLORIAN”

„Florian” Zakład Usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 388 589, NIP 621-154-27-29  
(pieczęć Zakładu Kominarskiego)



Rozdrażew dnia 10.05.2024 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku przy ul. **Rynek nr 1/2** w **Rozdrażew**  
dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Urząd Gminy Rozdrażew**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kuchennym jest możliwość podłączenia piecyka grzewczego o mocy 8kw na pelet do przewodu kominowego nr 2 po uprzednim wyłączeniu trzonu kuchennego i zabezpieczeniu przewodu kominowego wkładem stalowym o średnicy fi 150. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kuchennego podłączyć do przewodu kominowego nr 1. Należy wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia kuchennego.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: Przewód kominowy nr 2 o średnicy 14x14 cm należy poszerzyć do prawidłowego zamontowania wkładu kominowego żaroodpornego o średnicy fi 150.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r. )

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i Urząd Gminy Rozdrażew

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
( uprawniony mistrz kominarski )  
**nr uprawnień 0002633**

MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

„Florian” Zakład Usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/4s  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 389 589, NIP 621-154-27-29




MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

legenda:
▀ przewód dymowy
W przewód wentylacyjny
X przewód spalinowy
pp pochłaniacz pary



# „FLORIAN”

„Florian” Zakład Usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
(Pieczęć Zakładu Kominarskiego)  
tel. 724 366 289



Rozdrażew dnia 10.05.2024 r.

## OPINIA

### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w budynku przy ul. **Rynek nr 1/3 w Rozdrażew**  
dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych używanych przez: **Urząd Gminy Rozdrażew**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
Pana **Bartłomieja Pługowskiego nr uprawnień 0002633** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Po sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń stwierdzono, że w pomieszczeniu kuchennym jest możliwość podłączenia piecyka grzewczego o mocy 8kw na pelet do przewodu kominowego nr 2 po uprzednim wyłączeniu trzonu kuchennego i zabezpieczeniu przewodu kominowego wkładem stalowym o średnicy fi 150. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kuchennego podłączyć do przewodu kominowego nr 3. Należy wykonać wentylację nawiewną do pomieszczenia kuchennego.

W dniu sprawdzenia przewody kominowe były drożne i wykazywały ciąg.

Inne uwagi: BRAK UWAG

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 póź. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 póź. 690 z 15 czerwca 2002 r.)

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ZUK FLORIAN i Urząd Gminy Rozdrażew

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... Podpis .....

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**nr uprawnień 0002633**


MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upr. 0002633

Pieczęć i podpis

„Florian” Zakład Usług Kominarskich  
Bartłomiej Pługowski  
63-700 Krotoszyn, os. Szarych Szeregów 2/48  
56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 20  
tel. 724 335 589, NIP 621-154-27-29



MISTRZ KOMINIARSKI  
Bartłomiej Pługowski  
Nr upraw. 0002633

legenda:	
	przewód dymowy
<b>W</b>	przewód wentylacyjny
<b>X</b>	przewód spalinowy
<b>pp</b>	pochlaniacz pary